



Enroulement imbriqué simple



$y = 1$

non croisé



croisé

Z_e : nombre d'encoches élément. $y = -1$

par exemple:

$Z_e = 18$

$2p = 4$

$$y_1 = \frac{Z_e \pm 2p}{2p}$$

le premier pas partiel:

$y_1 = \frac{18}{4} + \frac{2}{4} = 5$ pas allongé

$y_1 = \frac{18}{4} - \frac{2}{4} = 4$ pas raccourci

le pas résultant $[y]$

$$y = y_1 \pm y_2$$

$y_c = y = \pm 1$

le signe (+) non croisé
" (-) croisé

le deuxième pas partiel

$$y_2 = y - y_1$$

le pas ou collecteur $[y_c]$

$$y = y_c = \pm 1$$

(-) pour l'enroulement croisé
(+) " " non croisé

exemple d'exécution:

$Z_e = K - S$

1) $2p = 4$

2) $Z_e = 18$

3) Enroulement à pas allongé non croisé

$$y_1 = \frac{2e}{2p} + \epsilon = \frac{10}{4} + \frac{1}{4} = 4$$



$$y_1 = 4$$

$$y_c = y = 7$$


$$y_2 = y - y_1 = 7 - 4 = 3$$

$$y_2 = 3$$

$$y_c = y = 7$$



Enroulement ondule simple



n° de sections

$K = S = 2e$
n° de lames

$$K = S = 2e$$

$$y_1 = \frac{2e}{2p} + \epsilon$$

$$y_2 = y - y_1$$

$$y = y_c = \frac{K+1}{p}$$

(+) Enroulement croisé
(-) " " " non croisé

exemple :

$$K = S = 2e = 15 \quad 2p = 4$$

Enroulement non croisé à pas allongé

$$y_1 = \frac{2e}{2p} + \epsilon = \frac{15}{4} + \frac{1}{4} = 4$$


$$y_1 = 4$$

$$y_c = y = \frac{K+1}{p} = \frac{15+1}{2} = 7$$

$$y_c = y = 7$$

$$y_2 = y - y_1 = 7 - 4 = 3$$

$$y_2 = 3$$




Déf: y_1 On appelle premier pas partiel de l'enroulement d'induit ou simplement premier pas la distance entre les premiers et seconds côtés actifs d'une même section.

Déf: y_2 : On appelle 2^{ème} pas partiel la distance entre le second côté actif de la section et le premier côté actif de la section précédente qui suit la première première section.

Déf: y : on appelle pas résultant de l'enroulement d'induit y la distance déterminée par le nombre d'encoches élémentaires déterminées entre les côtés actifs correspondants (commencant commençant ou fin fin).


il existe une relation

$$y_2 = y - y_1$$



(a)



Section n
2 enroulements



(b)

Imbricque et ondulé


~~1234~~



$\underbrace{1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10, 7, 11, 8, 12, 9, 13}$

~~10, 14, 11, 12, 13, 3, 14, 4, 9~~

$\textcircled{4} \textcircled{3} \underbrace{1, 8, 12, 15, 4, 7, 11, 14, 3, 6, 10, 13, 2, 5, 9, 12, 1, 4, 8, 11, 15, 3, 7, 10, 14, 2, 6, 9, 13, 1}$



14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(Circuit magnétique d'une machine à courant continu bifilaire)

- ① armature ou noyau d'induit + dents
- ② entrefer
- ③ épauissements polaires
- ④ pôles
- ⑤ culasse.




FIG. 2.9




FIG. 2.10

$$l = \frac{2}{h}$$

$$\textcircled{2} \text{ } \cancel{2} \text{ } = \frac{2}{h}$$

R_c = réluctance de 1/2 culasse

R_g = réluctance d'entrefer

R_d = réluctance de denture

R_a = réluctance d'armature

$\frac{R_f}{2}$ = réluctance de fuite

R_p = réluctance de pôle.

Analyse directe des forces magnétomotrices (F.M.M) le long du circuit A.B.C.D.E.A

- F.M.M. de pôles
- F.M.M. d'entrefer
- F.M.M. de denture
- F.M.M. d'armature
- F.M.M. de culasse

Ensuite, on totalise toutes ces F.M.M et on déduit $2 \times NI$, soit les ampères-tours nécessaires par pôle pour obtenir un flux utile ϕ_u prédéterminé.

$$\frac{2}{h} = \frac{d}{1.78} = h = \frac{2}{h}$$